操作手順

1. 電源ＯＮ　　ON/OFF を押す
2. 準備中　　ガス感度ランプが点滅
3. 準備完了　　ガス感度ランプが点灯
   ブザー音
4. ガス検知　アラームランプ（赤）が
   点滅 → 点灯
5. 電源ＯＦＦ　　ON/OFF を３秒間押す

変更/切替方法

○ガス感度変更　　ON/OFF を押すごとに
感度変更

○探知ガス切替　電源をＯＦＦにし、
ON/OFF を押しながら、 ON/OFF を押す

⚠注意

高濃度ガスを探知した場合は、清浄空気中で一定時間放置してから電源をＯＦＦにしてください。

詳しくは取扱説明書を参照してください