

付属品リスト		機 器 分 野		商 品 名				商 品 コード		管 理 番 号	
		その他測定器		赤外線放射温度計 AD-5618(200~1500℃)				37071		SHO-***	
品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量	品名	数量
本体	1	ケース	1	取扱説明書	1						
											
マグネットスタンド	1	六角ボルト	1	予備電池(単3)	2						
				 消耗品							

- 商品到着後及び御返却の際は、付属品をご確認ください。付属品が不足の場合は、到着後2日以内に弊社まで御連絡ください。
- 製品は絶えず改良されています。
そのため写真と外観上異なる場合や使用上差し支えない範囲で仕様変更を行う事もありますのでご了承ください。
- 当社ではエコの為、乾電池を使用する商品に対して開封済みの乾電池を本体に装着させていただいております。
電池が切れた場合は付属の予備電池を御使用ください。
※一部予備電池が付属されていない商品もございますが予めご了承ください。

